

**Coporaación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN**



**Dirección Planificación y Desarrollo
Estadísticas Institucionales
Dirección de Acueductos
Año 2020**

Indicador	Unidad de Medida	Zona	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Novien
Indice Potabilidad	%	Planta Noriega I	100.0	100.0	95.3	100	95.6	100.0					
		Planta Noriega II											
		Planta 25 MGD	100.0	100.0	100	100	98.7	100.0					
		Planta 10 MGD	100.0	100.0	99.4	100	97.4	97.1					
		Planta Villa González I	80.0	100.0	100	100	100	100.0					
		Planta Villa González II	86.7	100.0	100	100	100	93.3					
		Red Distribución Santiago	95.0	98.9	98.8	83	94.4	95.7					
		Red Distribución Licey	94.2	94.4	99.5	100	90.3	95.3					
Cloro Residual	mg/l	Red Distribución Tamboril	87.2	88.2	76.9		40	100.0					
		Planta Noriega I	1.2	1.1	0.6	0.5	0.9	1.0					
		Planta Noreiga II											
		Planta 25 MGD	1.3	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2					
		Planta 10 MGD	1.4	1.4	1.0	1.2	1.1	1.2					
		Planta Villa Gonzalez I	0.8	1.0	1.0	1.2	0.6	0.9					
		Planta Villa González II	0.7	1.2	1.3	0.6	1.1	0.7					
		Red Distribución Santiago	0.6	0.7	0.5	0.3	0.5	0.7					
Producción	Millones M3	Red Distribución Licey	0.6	0.6	0.4	100	0.4	0.5					
		Red Distribución Tamboril	0.6	0.4	0.5		0.1	0.3					
		Planta Noriega I	9.5	8.84	9.34	9.01	9.38	8.82					
		Planta Noriega II	0	0.00	0	0	0.00	0.00					
		Planta 25 MGD	1.27	1.01	1.41	1.51	1.36	1.22					
		Planta 10 MGD	0.96	0.89	0.83	0.96	0.96	0.93					
		Planta Villa Gonzalez I	0.13	0.12	0.14	0.13	0.14	0.13					
		Planta Villa González II	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06					
Captación Promedio de Agua Cruda en Obras de Toma	Millones M3	Planta La Barranquita	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04					
		Toma de Bao	9.48	8.80	9.43	9.02	9.42	9.04					
		Toma de López	1.07	1.00	1	1	1.00	0.75					
		Toma la Barranquita	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04					
		Toma de Pastor	2.47	2.11	2.49	2.74	2.59	2.4					
		Toma Canal Villa González		0.20	0.24	0.23	0.23	0.21					

Lic. Elaine Aybar

Enc. Form. Mon y Eva PPP

