

**Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN**



**Gerencia Planificación y Desarrollo
Estadísticas Institucionales
Operación y Mantenimiento Agua Potable
Período 2012-2017**

Indicador	Unidad de Medida	Zona	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indice Potabilidad	%	Planta Noriega	97.7	99.5	98.8	98	96.5	97.3
		Planta 25 MGD	92.3	95.4	96.7	95.7	97	99
		Planta 10 MGD	92.8	94.5	96.2	91.6	97.3	98.7
		Planta Villa González	88.1	91.6	99.3	86.7	95.3	87.6
		Red Distribución Santiago	96.3	97.2	95.5	97.3	95.6	98.7
		Red Distribución Licey	99.4	98.5	98.2	95.5	96.5	98
		Red Distribución Tamboril	89.9	93	88.7	93.8	91.2	98.6
Cloro Residual	mg/l	Planta Noriega	1	0.8	1.1	1.1	1.1	1.2
		Planta 25 MGD	1	0.9	1.2	1.3	1.3	1.4
		Planta 10 MGD	1.1	1	1.1	0.9	1.2	1.2
		Planta Villa González	0.3	0.5	1.1	1.1	1.2	1.3
		Red Distribución Santiago	0.6	0.5	0.7	0.7	0.7	0.8
		Red Distribución Licey	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8
		Red Distribución Tamboril	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5
Producción	Millones M3	Plantas Noriega I y II	121.34	124.15	124.18	122.90	110.82	122.68
		Planta 25 MGD	23.45	25.93	25.93	26.46	23.11	17.98
		Planta 10 MGD	6.20	5.75	5.76	5.65	4.21	7.63
		Planta Villa González	3.44	3.47	3.44	3.47	2.04	1.57
Captación Promedio de Agua Cruda en Obras de Toma	Millones M3	Toma de Bao	120.86	123.96	123.99	122.58	109.29	120.78
		Toma de López	12.61	12.61	12.61	12.61	12.61	15.77
		Toma la Barranquita	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32
		Toma de Pastor	32.62	34.85	34.86	35.32	30.05	31.54
		Toma Canal Villa González	3.78	3.82	3.78	3.82	2.24	1.89