Coporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN

Dirección Planificación y Desarrollo
Estadísticas Institucionales
Dirección de Acueductos
Año 2019

Indicador	Unidad de Medida	Zona	Enero	Febrero	marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Indice Potabilidad	%	Planta Noriega I	92.4	99.5	97.8									
		Planta Noriega II	63.2	87	43									
		Planta 25 MGD	99.4	100.0	98.8									
		Planta 10 MGD	98.8	100.0	98.1									
		Planta Villa González I	100.0	100.0	100									
		Planta Villa González II	100.0	100.0	100									
		Red Distrubución Santiago	97.3	99.7	98.4									
		Red Distribución Licey	97.9	100.0	97.5									
		Red Distribución Tamboril	96.5	100.0	100									
Cloro Residual	mg/l	Planta Noriega I	1.1	1.4	1.1									
		Planta Noreiga II	ND	ND	ND									
		Planta 25 MGD	1.2	1.3	1.1									
		Planta 10 MGD	1.3	1.3	1.2									
		Planta Villa Gonzalez I	1.0	1.2	1.1									
		Planta Villa González II	0.7	0.7	0.7									
		Red Distrubución Santiago	0.8	1.0	0.9									
		Red Distribución Licey	0.8	1.0	0.9									
		Red Distribución Tamboril	0.7	0.8	0.3									
Producción	Millones M3	Planta Noriega I	9.14	8.22	7.77									
		Planta Noriega II	2.33	2.09	1.82									
		Planta 25 MGD	1.57	1.42	1.38									
		Planta 10 MGD	1.06	0.95	0.94									
		Planta Villa Gonzalez I	0.16	0.14	0.14									
		Planta Villa González II	0.07	0.07	0.07									
		Planta La Barranquita	0.03	0.03	0.03									
Captación Promedio de Agua Cruda en Obras de Toma	Millones M3	Toma de Bao	10.12	10.13	9.31									
		Toma de López	1.34	1.34	1.34									
		Toma la Barranquita	0.03	0.03	0.03									
		Toma de Pastor	2.63	2.63	2.57									
		Toma Canal Villa González	0.23	0.23	0.24									