

Coporporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORRASAN



Gerencia Planificación y Desarrollo
Estadísticas Institucionales
Dirección de Acueductos
Año 2020

Indicador	Unidad de Medida	Zona	Enero	Febrero	97.8 43	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Indice Potabilidad	%	Planta Noriega I	100.0	100.0	95.3									
		Planta Noriega II	100.0	100.0	100									
		Planta 25 MGD	100.0	100.0	98.4									
		Planta 10 MGD	100.0	100.0	100									
		Planta Villa González I	80.0	100.0	100									
		Planta Villa González II	86.7	100.0	100									
		Red Distribución Santiago	95.0	98.9	98.8									
		Red Distribución Licey	94.2	94.4	99.5									
		Red Distribución Tamboril	87.2	88.2	76.9									
		Planta Noriega I	1.2	1.1	0.6									
Cloro Residual	mg/l	Planta Noriega II	1.3	1.2	1.1									
		Planta 25 MGD	1.4	1.4	1.0									
		Planta 10 MGD	0.8	1.0	1.0									
		Planta Villa González I	0.7	1.2	1.3									
		Planta Villa González II	0.6	0.7	0.5									
		Red Distribución Santiago	0.6	0.6	0.4									
		Red Distribución Licey	0.6	0.4	0.5									
		Red Distribución Tamboril	0.6	0.4	0.5									
		Planta Noriega I	9.5	8.84	9.34									
		Planta Noriega II	0	0.00	0									
Producción	Millones M3	Planta 25 MGD	1.27	1.01	1.41									
		Planta 10 MGD	0.96	0.89	0.83									
		Planta Villa González I	0.13	0.12	0.14									
		Planta Villa González II	0.07	0.06	0.07									
		Planta La Baranquilla	0.03	0.03	0.02									
		Toma de Bao	9.48	8.80	9.43									
		Toma de López	1.07	1.00	1									
		Toma la Baranquilla	0.04	0.04	0.04									
		Toma de Pastor	2.47	2.11	2.49									
		Toma Canal Villa González	0.20	0.20	0.24									
Captación Promedio de Agua Cruda en Obras de Toma	Millones M3													

Encargada Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.

Lic. Elaine Aybar

