

Coporaación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago  
CORAAASAN



Gerencia Planificación y Desarrollo  
Estadísticas Institucionales  
Dirección de Acueductos  
Año 2019

Indicador	Unidad de Medida	Zona	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Índice Potabilidad	%	Planta Noriega I	92.4	99.5	97.8	100.0	98.5	98.6	97.1	93.8	98.1	96.8	99.5	97.2	
		Planta Noriega II	63.2	87.0	43.0	40.0	30.9	48.7							
		Planta 25 MGD	99.4	100.0	98.8	100.0	98.1	97.1	97.6	100.0		96.2	97.4	100.0	100.0
		Planta 10 MGD	98.8	100.0	98.1	96.8	99.5	96.1	97.4	95.3		100.0	96.7	100.0	100
		Planta Villa González I	100.0	100.0	100.0	80.0	100.0	100.0	100.0	100.0		73.0	100	100.0	100
		Planta Villa González II	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0	100	100.0	100
		Red Distribución Santiago	97.3	99.7	98.4	96.7	95.1	96.0	98.8	99.8		98.1	97	96.4	97.3
		Red Distribución Licey	97.9	100.0	97.5	100.0	90.3	95.0	97.5	97.6		97.2	95.2	94.8	93.6
		Red Distribución Tamboril	96.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	66.3	59.2		71.3	87	72.7	90.7
		Planta Noriega I	1.1	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2
		Planta Noriega II	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
		Planta 25 MGD	1.2	1.3	1.1	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.3
		Planta 10 MGD	1.3	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.4	1.4
Planta Villa González I	1.0	1.2	1.1	1.1	0.5	0.8	1.1	0.9	0.9	0.9	1.1	0.9	0.8		
Planta Villa González II	0.7	0.7	0.7	1.6	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.5	0.8	1.0	0.5		
Red Distribución Santiago	0.8	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6		
Red Distribución Licey	0.8	1.0	0.9	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5		
Red Distribución Tamboril	0.7	0.8	0.3	0.8	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4		
Planta Noriega I	9.14	7.07	7.77	7.50	7.49	7.65	7.79	7.55	7.22	7.22	8.94	8.63	9.38		
Planta Noriega II	2.33	1.59	1.82	1.43	1.37	1.39	1.33	1.31			0	0	0		
Planta 25 MGD	1.57	1.24	1.38	1.26	1.47	1.47	1.55	1.60	1.69	1.69	1.19	1.30	1.29		
Planta 10 MGD	1.06	0.90	0.94	0.94	0.94	0.90	0.90	0.90	0.93	0.93	0.89	0.84	0.84		
Planta Villa González I	0.16	0.14	0.14	0.13	0.12	0.13	0.14	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15	0.14		
Planta Villa González II	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06		
Planta La Barranquita	0.03	0.03	0.03	0.027	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		
Toma de Bao	10.12	9.63	9.31	8.57	9.05	9.24	9.32	9.36	8.59	8.59	9.14	8.79	9.62		
Toma de López	1.34	1.34	1.34	1.34	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80		
Toma la Barranquita	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04		
Toma de Pastor	2.63	2.38	2.57	2.44	2.66	2.63	2.73	2.77	2.92	2.92	2.31	2.38	2.38		
Toma Canal Villa González	0.23	0.21	0.24	0.22	0.21	0.22	0.19	0.21	0.21	0.19	0.21	0.22	0.23		



*Do Boza*  
Lic. Elaine Aybér

Encargada Depto. Formulación,  
Monitoreo y Evaluación P.P.P.