Informes de Seguimiento a los Programas y Proyectos

Colector Aguas Residuales, Zona Este, Villa María, Santiago.

Estatus: (Primer Trimestre 2019).

Este proyecto actualmente se encuentra en Ejecución.

Los trabajos tienen un avance total de un 47%.

No	Actividades	% Avance
1,00	Preliminares	41.80
2,00	Movimiento de Tierra	95.63
3,00	Suministro de materiales	66.89
4,00	Transporte de Tuberías	74,49
5,00	Suministro y Colocación de Tuberías	22.40
6,00	Registros Sanitarios	79.00
7,00	Misceláneos	23.67

Preparado por:
Ing. Massiel Mejía L
Asist. Director Ingeniería

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS
CORAASAN
Santiago, R.D.

Aprobado por:
Ing. Fidel Rivas
Director de Ingeniería y Proyectos

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal 51000